



COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA
Provincia di COSENZA
Via Nazionale 5 – C.F. 00345230783
Tel. 09853218 e fax 09853963
e-mail: comunesannicolaarcella@gmail.com

Prot. n° 6587

data 01 luglio 2022

Alla **PROCURA DELLA REPUBBLICA**
Presso il Tribunale di Paola
87027 Paola (CS)
procuratore.procura.paola@giustiziacert.it

Al Sig. Al Sig. **PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**
Loc. Germaneto
88100 CATANZARO
dati.abusi.edilizi@pec.regione.calabria.it

Al Sig. **MINISTRO delle infrastrutture E dei Trasporti per
il tramite dell'Ufficio Territoriale Del Governo**
87100 COSENZA (CS)
protocollo.prefcs@pec.interno.it

**OGGETTO: Controllo dell'attività edilizia.
Elenco dei rapporti ricevuti e delle ordinanze emesse.
Mese di giugno 2022.**

In relazione al disposto dell'art. 31, settimo comma, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – D.P.R. 06.06.2001, n° 380 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 27.12.2002, n° 301, si comunica che nel corso del mese di **giugno 2022**, sono pervenuti, a questo Ufficio, i rapporti e le ordinanze di sospensione di cui all'elenco riportato all'interno comprendente gli estremi di:

- n° 1 ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi.

Affisso all'Albo Pretorio Comunale in data odierna, vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Nicola Falcone

N° Progr.	RAPPORTO		ORDINANZA di sospensione lavori		DESCRIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE ESEGUITE E LORO ESATTA UBICAZIONE	NORMA VIOLATA (D.P.R. 380/2001 e s.m.i.)	RESPONSABILI DELL'ABUSO (Art. 29 – D.P.R. 380/2001 e s.m.i.)	ANNOTAZIONI
	Num.	Data	Num.	Data				
01	Prot. 5251	03/06/2022	4	03/06/2022	-CHIOSCO ESAGONALE DI MT 2.10 X MT 6.00 NON PREVISTO; -CHIOSCO BAR DI DIM. 4.10 X MT. 4.10 POSIZIONATO IN MODO DIVERSO DA COME PREVISTO IN PROGETTO PRESENTATO; -TETTOIA IN LEGNO CON PALI DI SOSTEGNO (N. 5 PALI X N. 3 FILE) DI MT. 10 X 8 POSIZIONATA IN MODO DIVERSO DA COME PREVISTA NEL PROGETTO PRESENTATO E DIFFORME (PREVISTE N. 3 FILE PER 3 PALI), LA STESSA AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO NON RISULTAVA COMPLETATA, MA VI ERA LA SOLA STRUTTURA IN LEGNO. Località Fiuzzi – foglio di mappa 2 - particella n. 58	■ Art. 31 – In assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali; □ Art. 33 – Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità; □ Art. 34 – Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire; □ Art. 37 – Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività; □ Art.	- Sig. Zappia Mirko nato a Praia a Mare (CS) il 08/10/1985, ivi residente in Via Aieta 42, in qualità di committente dei lavori ed esecutore.	Il rapporto è stato redatto: ■ dai competenti uffici comunali; □ da ufficiali ed agenti di P.G.;